



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

198095 Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 21
тел./ф. 417-43-55; т/ф. 252-29-75

СВЕДЕНИЯ

о противопожарном состоянии организации (объекта)

« 18 » июля 2017 года

г. Санкт-Петербург

Мною, инструктором противопожарной профилактики ПЧ (профилактической) ГКУ «ПСО Кировского района» Барковым Дмитрием Николаевичем, проведены мероприятия по соблюдению противопожарных требований в соответствии с ППР в:

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга», ул. Маринеско, д. 2/7, Литер А, пом 15-Н

совместно с: Долгопятым И.В., заместителем генерального директора по общим вопросам

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу):

АПС-С2000, С-2000-КДЛ, С-2000-СП-2 – 2 шт., ДИП-34А – 35 шт., ИПР-513-3А – 9 шт., Ритм – 6 шт., СОУЭ-ББ-1 в системе Блюз 1В – 1 шт., БЛ-1 – 2 шт., выносной пульт – 1 шт., РОП-3 – 14 шт. Система находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание проведено ООО «Строй Сервис Проект». Приемно-контрольные приборы и приборы управления установлены на стене на лестничной площадке эвакуационного пути, что не обеспечивает защищенность от несанкционированного доступа посторонними лицами.

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода (инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность):

ПК – 2 шт., в исправном состоянии, укомплектованы, на водоотдачу на нужды пожаротушения проверены, перекатаны на новый шов. Технический отчет от 04.04.2017 по договору № 355-17/то ВПП.

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:

ОУ-3 – 7 шт. – 2016 г. Находятся в исправном состоянии, установлены на кронштейны.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам пожарной безопасности (план эвакуации, указателей, знаков ПБ):

План эвакуации, знаки ПБ в наличии. Двери эвакуационных выходов оснащены легкооткрываемыми запорами, открываются не по направлению выхода из здания.

5. Правильность эксплуатации электрооборудования (акты замеров сопротивления изоляции):

Протокол № 559/14 от 06.11.2014, ООО «Вольт-СПб». Электротехническое оборудование соответствует требованиям ПТЭЭП.

6. Содержание территорий, зданий, помещений:

Проезд к зданию обеспечивается.

7. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (правила, приказы, инструкции, журналы учета огнетушителей и т.д.):

Приказы, инструкции, журналы учета огнетушителей в наличии. Учебные тренировки по эвакуации проводятся 2 раза в год.

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности (наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ):

Инструктажи проводятся 2 раза в год, журнал инструктажей ведется. Удостоверения о прохождении обучения в наличии.

Сведения получил:
Надиректоре Коньков С.В.
(ФИО, должность руководителя юридического лица)



С.Н.
(подпись)

Инструктор противопожарной профилактики
ПЧ (профилактической) ГКУ «ПСО Кировского района»
Барков Д.Н.
(ФИО)

[Handwritten Signature]
(подпись)