



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПРОКУРАТУРА  
КИРОВСКОГО РАЙОНА

ул. Трефолева, д. 42, лит. А,  
Санкт-Петербург, Россия, 198097

22.06.2024 № 212-03-02/2024

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
федерального законодательства.

42025855403303  
Директору СПб ГБУ «ЦСРИИДИ  
Кировского района г. Санкт-  
Петербурга»  
(ИНН 7805436850)

Степановой Ю.В.  
csri.kir@social.gugov.spb.ru

Вх № 555  
«26» 08 2024

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Кировского района г. Санкт-Петербурга» (ИНН 7805436850) требований федерального законодательства, по результатам которой выявлены нарушения.

В силу ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

На основании ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон о социальной защите инвалидов) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

- 1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
- 2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
- 3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

ВС 064849  
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга  
№ Тр. 20400066326234200400066

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы РФ, организаций.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения в Учреждении:

Вопреки п.п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 п. 4.4, п. 7.3 СП 140.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2021. п. 4.1.2.1 ГОСТ Р 59812-2021 вход не оборудован средствами беспрепятственного доступа на территорию объекта.

Несмотря на п. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020, п.4.5 СП 136.13330.2012, п. 3.1.34 ГОСТ 51671-2020, п. 4.4, п 7.3 СП 140.13330.2012, п. 4.3.1.6, п. 4.4.4.1 ГОСТ Р 59812-2021, п. 14 приложения приказа Минстроя России от 11.07.2019 № 397/пр, п. 4 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н, п. 4 Приказ Минздрава России от 12.11.2015 № 802н у входа в здание учреждения отсутствует система средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а именно отсутствует система радио информирования и звукового ориентирования.

Несмотря на п. 6.2.10 СП 59.13330.2020 поверхность марша пандуса визуально не контрастирует с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса.

Завершающие горизонтальные части поручня выполнены в несоответствии с п. 5.1.16, 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-2022.

В нарушение 4.3.1.7 ГОСТ Р 59812-2021 отсутствует кнопка вызова персонала перед пандусом.

Внешний лестничный марш не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- отсутствует маркировка на проступях краевых ступеней лестничного марша, что не соответствует требованиям п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016.

На подъемной платформе отсутствует информация для пользователей, что противоречит требованиям п. 11.4 ГОСТ Р 55555-2013, п. 7 ГОСТ 34682.1-2020.

В учреждении отсутствует персонал, имеющий квалификационное свидетельство оператора подъемных платформ, что противоречит положениям Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

На входной двери отсутствует контрастность дверь-ручка, что не соответствует п. 6.4.1 СП 59.13330.2020.

Вопреки требованиям внутренние лестничные марши не соответствуют нормативным требованиям, а именно:

- на лестничном марше отсутствуют поручни, удовлетворяющие требованиям (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021);

- отсутствуют поручни с двух сторон, что не соответствует (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 9.5 СП 136.13330.2012);

- маркировка на проступях краевых ступеней лестничного марша не соответствует требованиям (п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).

Вопреки требованиям душевая не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- отсутствует специально оборудованная душевая кабина, что противоречит п. 6.3.1, п. 6.3.4, п. 8.5.4 СП 59.13330.2020;
- отсутствует кнопка экстренного вызова со шнуром (п. 7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020);
- водопроводные краны с рычажной рукояткой без термостата, что противоречит п. 6.3.8 СП 59.13330.2020;

- отсутствуют поручни, что противоречит п. 5.5.13 ГОСТ Р 51261-2022.  
 На объекте не обеспечена доступность для МГН во все вспомогательные помещения, в том числе в раздевальные помещения. При этом шкафчики для вещей не обустроены для лиц с нарушением ОДА, что противоречит ГОСТ Р 51633-2021. В раздевальных не предусмотрены специально оборудованные места для инвалидов, что противоречит п. 6.3.1, п. 8.5.4, п. 8.5.11 СП 59.13330.2020.

Вопреки требованиям санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормативным требованиям, а именно:

- дверь в туалет для инвалидов не оборудована доводчиком, что противоречит п.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;
- установленные опорные поручни у раковины выполнены в несоответствии с требованиями п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022;
- откидной поручень шатается, что создаёт угрозу причинения вреда (п. 5.1.2, п. 5.1.10, п. 5.5.1 ГОСТ Р 51261-2022);

- дверь в санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов не оборудована доводчиком, что противоречит п.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020.

Отсутствуют опорные поручни у раковины, что противоречит требованиям п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022.

Отсутствуют поручни у унитазов, что не соответствует требованиям п. 5.5 ГОСТ Р 51261-2022.

Не обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, что противоречит п. 6.3.1, п. 6.3.2, п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 4.1.2.1 ГОСТ Р 59812-2021.

Вопреки требованиям бассейн не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- бассейн не оборудован специальным спасательным оборудованием, а именно системой оповещения опасности утопления, что противоречит п. 7.1, 7.6 ГОСТ Р 58458-20204;

- на обходной дорожке ванны бассейна не предусмотрено место дежурного инструктора, что противоречит п. 7.4 ГОСТ Р 58458-2020;

- отсутствует контрастное выделение полосой края ванны бассейна по всему периметру, что не соответствует п. 8.5.10 СП 59.13330.2020.

Не обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, что

противоречит п. 6.3.1, п. 6.3.2, п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 4.1.2.1 ГОСТ Р 59812-2021.

Вопреки требованиям бассейн не оборудован в соответствии с нормативными требованиями:

- бассейн не оборудован специальным спасательным оборудованием, что противоречит п. 7.1, 7.6 ГОСТ Р 58458-2020;

- отсутствуют специализированные пластиковые кресла-коляски для использования в помещениях с влажным и мокрым режимами, что противоречит п. 9.3 ГОСТ Р 58458-2020;

- бассейн не оборудован специальным спасательным оборудованием, а именно системой оповещения опасности утопления, что противоречит п. 7.1, 7.6 ГОСТ Р 58458-2020.

В нарушение п. 9.3.3.2, п. 9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п. 4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021 на путях эвакуации (в т.ч. внутренние лестничные марши) отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолюминесцентная маркировка, а также обозначения краев ступеней, перил.

Несмотря на п. 9.3.2.2 ГОСТ 34428-2018 не обозначены пути эвакуации для инвалидов-колясочников.

На дверях, расположенных на пути эвакуации, не обозначены дверные ручки, ручки замков и способы открытия дверей фотолюминесцентными комбинированными знаками, что противоречит требованиям п. 9.3.1.4 ГОСТ 34428-2018.

Проемы дверей, расположенные на пути эвакуации, не обозначены по контуру фотолюминесцентной полосой, что противоречит требованиям п. 9.3.1.9 ГОСТ Р 34428-2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012.

Вопреки требованиям эвакуационный лестничный марш не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- на лестничном марше отсутствуют поручни, удовлетворяющие требованиям п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021;

- отсутствуют поручни с двух сторон, что не соответствует п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 9.5 СП 136.13330.2012;

- маркировка на проступях краевых ступеней лестничного марша не соответствует требованиям п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.

Несмотря на п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 на противопожарных дверях недействующие доводчики.

В процедурном кабинете выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности, что противоречит ст. 59 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1447 «Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств».

В нарушение п. 5.3.1 СП 59.13330.2020 на скамьях в месте отдыха отсутствуют подлокотники и навесы.

В нарушение п. 6.5.6, п. 6.5.8, п. 8.2.5 СП 59.13330.2020, п.п. 4.4.1.1 ГОСТ Р 59812-2021, п. 4.4 СП 140.13330.2012, п. 4.6, п. 5.5 ГОСТ Р 70713-2023, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в учреждении отсутствует световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся с нарушением слуха может оказаться один.

Несмотря на ст. 14 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995, п. 8.1.10 СП 59.13330.2020, п. 9.9 СП 136.13330.2012, п. 4.4.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 13 приложения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 г. №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения» для расчета индекса качества городской среды», п. 5 п.п. б приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука, индивидуальные беспроводные устройства, а также система «Сурдо-онлайн» для общения с тотально глухими посетителями.

В ходе проверки реализуемых Учреждением услуг выявлены следующие нарушения:

Учреждением не проведена оценка соответствия объекта и услуг требованиям документов национальной системы стандартизации направленным на предупреждение причинения вреда инвалидам и иным МГН, что противоречит п. 2.1, 2.4 ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, и требованиям приказа Минтруда России № 527н от 30.07.2015, при этом учреждением не представлены документы о добросовестности, гарантирующие предупреждение причинения вреда инвалидам и иным МГН, что не соответствует положениям ст. 18 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

У персонала отсутствует квалификационное свидетельство в соответствии с профессиональным стандартом (Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». Учитывая особенности инвалидов различных нозологий, отсутствие компетенции ответственных лиц, оказывающих техническую помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, создают условия причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданского кодекса РФ), что может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, представляющей такую опасность.

Учреждением не внедрены требования профессионального стандарта, в соответствии с приказом Минтруда России № 696н от 11.10.2021 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике». При этом, квалификационное свидетельство по итогам независимой оценки квалификаций у лица ответственного отсутствует, что противоречит положениям Федерального закона от 3.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Персонал учреждения не имеют квалификационного свидетельства в соответствии с приказом Приказ Минтруда России от 18.06.2020 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе».

Персонал учреждения не имеют квалификационного свидетельства в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2023 № 482н «Об утверждении профессионального стандарта «Помощник по уходу».

Также учреждением не внедрены требования профессионального стандарта в должностные инструкции персонала, что противоречит требованиям Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности».

По результатам выборочной оценки соответствия интернет-ресурса <https://csr-spb.ru/> по обеспечению доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности не соответствует требованиям нормативных документов и критериям доступности информации, предоставленной электронно-цифровой форме: Результаты анализа сайта <https://csr-spb.ru/> на соответствие нормативным документам и критериям доступности информации, представленной в электронно-цифровой форме несоответствия разделу 4 «Доступность информации, представленной в электронно-цифровой форме» несоответствия ГОСТ Р 52872-2019:

- в некоторых областях представлен нетекстовый контент, у которого отсутствует текстовая версия, что не соответствует П. 4.1.1 ГОСТ Р 52872-2019;

- цель ряда ссылок не ясна из текста ссылок в сочетании с её программно-определенным контекстом, что делает навигацию по контенту не доступной не соответствует п. 4.2.4 ГОСТ Р 528722019;

- на многих веб-страницах семантическая разметка отсутствует или применяется неправильно, что не соответствует п. 4.2.4 ГОСТ Р 528722019;

- несоответствие информативности ссылок на файлы PDF, что затрудняет навигацию и понимание контекста для пользователей программ

чтения с экрана (отсутствие явного указания на формат файла и информации о размере файла);

- имеющаяся версия для слабовидящих на сайте не соответствует требованиям, а также может учитывать только категорию лиц с остаточным зрением и не удовлетворяет потребностям, например, тотально слепых людей, которые пользуются программами экранного доступа.

Недостатки версии для слабовидящих на сайте:

- некорректная верстка сайта;

- отсутствует правильная разметка элементов на странице.

При использовании встроенных функций «версии для слабовидящих», пропадет часть контента. Это может быть связано с тем, что при разработке этой версии не было уделено достаточно внимания содержанию, и поэтому некоторые важные данные могут быть упущены. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо тщательно продумать содержание «версии для слабовидящих». Необходимо убедиться, что вся важная информация доступна для людей с ограниченными возможностями зрения.

Многочисленные изображения на веб-страницах содержат текст с важной смысловой нагрузкой, однако отсутствует альтернативный текст, необходимый для слабовидящих и незрячих пользователей. Кроме того, функциональность версии для слабовидящих или незрячих пользователей не обрабатывает эти документы должным образом, что ограничивает доступ к содержанию для данной категории пользователей.

Исходя из проверки, страниц интернет-ресурса <https://csr-spb.ru/> установлено, что сайт не соответствует требованиям нормативных документов, не адаптирован для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения и не отвечает требованиям ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы» и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» по уровню А (минимальный уровень соответствия).

Имеющаяся «версия для слабовидящих» на сайте не соответствует требованиям, а также может учитывать (при корректной верстке сайта) только категорию лиц с остаточным зрением и не удовлетворяет потребностям, например, тотально слепых людей, которые пользуются программами экранного доступа.

По результатам выборочной оценки соответствия детского и спортивного оборудования на возможность безопасной эксплуатации установлены несоответствия требованиям технического регламента ТР-042/2017 и соответствующих ГОСТов предоставленного оборудования и иными нормативными документами.

Вопреки требованиям спортивное оборудование (баскетбольные кольца) не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- открытые углы, кромки и края, а также выступающие более 8 мм элементы конструкции любой доступной части оборудования, расстояние от



которых до конца выступающей части составляет не более 25 мм, должны быть скруглены. Радиус закругления - не менее 3 мм. (п. 4.3 ГОСТ 56440-2015);

- выступающие концы болтов в пределах любой доступной части оборудования должны быть постоянно закрыты (п. 4.3 ГОСТ 56440-2015);

- кольца должны быть закреплены на ферме таким образом, чтобы никакое усилие, которое передается от кольца, не воздействовало непосредственно на баскетбольный щит (п. 5.2.2.9 ГОСТ 56440-2015);

- на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования, что противоречит ГОСТ 56434-2015, ГОСТ 56440-2015;

- на оборудовании отсутствуют информационные таблички, информирующие о предполагаемых опасностях при пользовании оборудованием, что противоречит ГОСТ 56434-2015;

- невозможно установить соответствие оборудованию паспорту - инструкции по эксплуатации (отсутствует маркировка), что противоречит ГОСТ 56434-2015.

Вопреки требованиям спортивное оборудование (ворота) не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- ворота не должны опрокидываться или скользить (п. 3.2.4 ГОСТ Р 55665-2013);

- выступающие концы болтов в пределах любой доступной части оборудования должны быть постоянно закрыты (ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ 56440-2015);

- на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования, что противоречит п. 7.1, 7.4., 7.5, 7.6, 7.7, 7.10 ГОСТ Р 55665-2013;

- невозможно установить соответствие оборудования паспортам (отсутствует маркировка), что противоречит п. 4.1, 5.1, 5.2 ГОСТ Р 55665-2013);

- не предоставлены Акты ввода оборудования в эксплуатацию (Акт ввода в эксплуатацию удостоверяет тот факт, что оборудование соответствует всем нормативам, исправно, не имеет каких бы то ни было поломок, неисправностей или изъянов и с определенной даты может использоваться по прямому назначению), что противоречит п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4 ГОСТ Р 55665-2013.

Вопреки требованиям спортивное оборудование (шведская стенка) не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования, что противоречит п. 6 ГОСТ Р 56446-2022;

- невозможно установить соответствие оборудования паспорту, инструкции производителя (отсутствует маркировка), что противоречит п. 7 ГОСТ Р 56446-2022.

Вопреки требованиям спортивное оборудование (волейбольные стойки) не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- в пределах любой досягаемой части оборудования не допускается наличие выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками) (ГОСТ 56440-2015);

- на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования, что противоречит п. 6 ГОСТ Р 56433-2015);

- невозможно установить соответствие оборудования паспорту – инструкции по монтажу (отсутствует маркировка), что противоречит п. 5 ГОСТ Р 56433-2015;

- невозможно установить соответствие оборудования паспорту (отсутствует маркировка), что противоречит п. п. 4.1, 5.2 ГОСТ Р 56433-2015.

Вопреки требованиям спортивные оборудования (тренажеры) с заводскими номерами: Е-0105980, 534727, М15655912012-1, М15655553012-1, М15655883012-1 не соответствуют нормативным требованиям, а именно:

- на оборудовании маркировка не полная, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования, что противоречит п. 7.2, 8 ГОСТ Р 56445 2015);

- отсутствует паспорт (инструкция по сборке, инструкция по эксплуатации) оборудования на языке пользователя, что противоречит п. 7.3, 7.4 ГОСТ Р 56445 2015.

Вопреки требованиям спортивное оборудование (шведская стенка) не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- выступающие концы болтов в пределах любой доступной части оборудования должны быть постоянно закрыты (п. 4.3 ГОСТ Р 55677-2013);

- для сборки элементов оборудования не допускается применение гвоздей и шурупов (3.4.5 ГОСТ Р 56435-2015).

- на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования, что противоречит п. 6 ГОСТ Р 56446-2022;

- невозможно установить соответствие оборудования паспорту, инструкции производителя (отсутствует маркировка), что противоречит п. 7 7 ГОСТ Р 56446-2022.

Исходя из проверки, детского и спортивного оборудования установлено не соответствие оборудования требованиям безопасности ТР 042/2017 и ГОСТ.

В целях обеспечения верховенства законов, соблюдения и исполнения Конституции Российской Федерации, а также законных интересов личности,

общества и государства, было проведено обследование объекта с целью выявления несоответствий в полноте, достоверности мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде в части обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при обращении с отходами и охране атмосферного воздуха.

Для целей исследования учреждением были представлены следующие документы:

- копия соглашения № 537 от 31.10.2022 г. с СПб ГУП «Завод МПБО-2» о безвозмездной установке контейнеров для отдельного накопления вторичных ресурсов.

- копия контракта № 2024004860130 от 29.03.2024 г. с ООО «Сити Инвест» на оказание услуг по транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов.

- договор № 1272441-2024/ТКО от 18.12.2023 г. с АО «Невский экологический оператор» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Вопреки требованиям ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Порядок учета в области обращения с отходами, утвержден приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028.

В соответствии с п. 4, п. 9, п.11 Порядка № 1028 учету в области обращения с отходами подлежат все виды отходов I - V классов опасности, которые образуют индивидуальные предприниматели и юридические лица. Учет образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов осуществляется по мере образования, обработки, утилизации, обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или получения отходов от других лиц, а также размещения отходов. Обобщенные данные учета формируются по итогам очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом.

В соответствии с п. 7 Порядка № 1028 по результатам учета отходов формируется состав образующихся видов отходов, подлежащих учету.

При выборочном исследовании документов, обследовании территории, технологических процессов и объектов окружающей среды установлено, что учреждением в целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности не исполнены требования ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

что содержит условия для реализации угрозы причинения вреда окружающей среде в будущем.

Учреждением не исполнены требования п. 3, п. 4 ст. 14, и приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности» в части составления паспортов отходов I - IV классов опасности образующихся в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности, и обращения с отходами I - V классов опасности в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

Руководителями и специалистами не пройдена подготовка в области экологической безопасности, что противоречит требованиям ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

При исследовании представленных документов выявлено, что у организации также отсутствуют следующие документы:

- свидетельство о постановке объекта негативного воздействия на окружающую среду (п. 1 Статья 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды»;

- форма федерального статистического наблюдения 2ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» (Приказ Росстата «Об утверждении формы от 09.10.2020 № 627 внесении изменений (при наличии) от 13.11.2020 № 698. Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»);

- декларация о плате за НВОС (Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.01.2017 № 3 и от 30.12.2019 № 899». Приказ Минприроды России от 21.09.2022 № 624 «О внесении изменений в приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.12.2020 № 1043»);

- журналы учета по обращению с отходами (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»);

- инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Приказ МПР № 871 от 19.11.2021 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»);

- нормативы допустимых выбросов (НДВ) (Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»);

- мероприятия (обоснование отсутствия необходимости разработки мероприятий) по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2019 № 811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий»);

- программа производственного экологического контроля (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»).

При проведении выборочного обследования технологических процессов обращения с медицинскими отходами в медицинском кабинете учреждения, выявлены следующие несоответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:

- при обращении с медицинскими отходами выявлено, что в учреждении осуществляется накопление необеззараженных медицинских отходов:

- при этом схема движения отходов, журнал движения отходов отсутствует Сбор, использование, обезвреживание, хранение, транспортировка и учет медицинских отходов в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека осуществляются в учреждении с несоблюдением требований раздела X СанПиН 2.1.3684-21.

Исходя из выборочного исследования документов, обследования территории, технологических процессов и объектов окружающей среды установлено, что учреждением не исполнены требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства в области пожарной безопасности и законодательства в области технического регулирования в части обеспечения безопасности при обращении с отходами и охране атмосферного воздуха.

Согласно ст. 3 Закона № 181-ФЗ законодательство РФ о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений РФ, Закона № 181-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ. Так, к таким нормативным правовым актам относятся, в том числе, Свод Правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Свод Правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и другие правила.

Указанные нарушения влекут за собой негативные последствия, выражающиеся в нарушении прав граждан с ограниченными возможностями на доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Причинами выявленных нарушений является формальное осуществление должностными лицами Учреждения своих полномочий, что влечёт за собой ущемление прав и законных интересов граждан.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и свидетельствуют о недостаточном контроле руководства Учреждения за деятельностью подчиненных сотрудников.

Согласно ст. 192 ТК РФ, за виновное ненадлежащее исполнение обязанностей на работника может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24, 33 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в месячный срок принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также их причин и условий, им способствующих, недопущению подобных фактов впредь.
2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.
3. Уведомить прокуратуру района о месте и времени рассмотрения представления.
4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок с приложением подтверждающих документов.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



С.А. Золотова